

Số: 234 /TMBG-BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 07 năm 2026

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị mua sắm, sửa chữa bảo trì máy nén khí với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
- Huỳnh Thị Hoa Lài, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:  
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.  
*(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo thư mời báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên)*
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:  
- Đến trước 17h ngày...09...tháng 07 năm 2026<sup>(2)</sup>  
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày...09...tháng 07 năm 2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan đến bảo dưỡng, đại tu máy nén khí Hitachi Model: OSP-15M5AN2-L 0.85MPa MFG HOL14237:

Số TT	Vị trí thay thế	Danh mục hàng hoá và dịch vụ liên quan	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
01	302	OIL SEPARATOR ELEMENT Lọc tách hơi dầu	1	Cái
02	233	AIR INTAKE FILTER ELEMENT Lọc khí	1	Cái
03	591	OIL FILTER ELEMENT Lọc dầu	1	Cái
04	003	40 BALL BEARING Vòng bi	1	Cái

05	004	25 ROLLER BEARING Vòng bi`	1	Cái
06	005	20 BALL BEARING Vòng bi	1	Cái
07	006	35 BALL BEARING Vòng bi	1	Cái
08	009	SPACER Đệm sắt	1	Cái
09	014	MECHANICAL SEAL Phớt chắn dầu	1	Cái
10	016	GASKET Đệm làm kín	1	Cái
11	024	GASKET Đệm làm kín	1	Cái
12	025	GASKET Đệm làm kín	1	Cái
13	062	20 BALL BEARING Vòng bi	1	Cái
14	063	35 ROLLER BEARING Vòng bi	1	Cái
15	203	CAP SEAL Đệm cao su	1	Cái
16	212	GASKET Đệm làm kín	1	Cái
17	221	GASKET Đệm làm kín	1	Cái
18	239	VALVE SHEET ASSEMBLY Cửa van áp suất	1	Cái
19	311	O-RING Vòng đệm cao su	1	Cái
20	319	O-RING Vòng đệm cao su	1	Cái
21	345	GASKET Đệm làm kín	1	Cái
22	510	MODULATOR VALVE DIAPHRAGM Đế van áp suất	1	Cái
23	511	GASKET Đệm làm kín	1	Cái

24	531 534	CHECK VALVE Van kiểm tra	2	Cái
25	556	O-RING Vòng đệm cao su	1	Cái
26	557	MPV PISTON Đế van	1	Cái
27	558	CHECK VALVE PISTON Van kiểm tra	1	Cái
28	572	OIL TEMPERATURE C. V Van điều nhiệt	1	Cái
29	573	O-RING Vòng đệm cao su	1	Cái
30	B13	MAIN MOTOR BEARING Vòng bi	1	Cái
31	B14	MAIN MOTOR BEARING Vòng bi	1	Cái
32		NEW HISCREW OIL NEXT Dầu bôi trơn dùng cho máy nén khí	10	Lít
33		Chi phí nhân công thay thế phụ tùng, phụ kiện nêu trên, và bảo trì bảo dưỡng đại tu máy nén khí	1	Gói


**Lưu ý:**

- Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá đã bao gồm thuế, chi phí hàng hóa, vận chuyển và các chi phí khác nếu có.

- Tất cả phụ tùng, phụ kiện thay thế phải sử dụng phù hợp cho nén khí Hitachi Model: OSP-15M5AN2-L 0.85MPa MFG HOL14237, nếu rõ mã sản phẩm, xuất xứ.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GĐBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- Lưu: VT; phòng VT-TBYT.



*Bùi Anh Hòa*