

Số: 302 /TMBG-BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 08 năm 2026

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Huỳnh Thị Hoa Lài, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.

(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Đến trước 17h ngày 28...tháng 08 năm 2026<sup>(2)</sup>

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28...tháng 08 năm 2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.

| Số thứ tự | Danh mục dịch vụ                                                                                                                                 | Mô tả dịch vụ                                                                                                                       | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Thời gian hoàn thành |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1         | Dịch vụ sửa chữa bơm tiêm điện.<br>- Hãng/nước sản xuất: Bbraun/ Đức;<br>- Model:Perfusor compact S.<br>- Số máy:176682; 176952; 176672; 176986. | - Thay pin sạc dự phòng 3,6V/1500mah;<br>- Kiểm tra hiệu chỉnh và vận hành thử thiết bị sau khi sửa chữa trước khi đưa vào sử dụng. | 04                  | Cái         | ≤ 30 ngày            |



|   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |    |     |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|
| 2 | Dịch vụ sửa chữa bơm tiêm điện.<br>- Hãng/nước sản xuất: Braun/ Đức;<br>- Model: Perfusor compact S.<br>- Số máy: 176784; 176893; 176898. | - Thay pin sạc dự phòng 3,6V/1500mah;<br>- Sửa chữa cụm truyền động.<br>- Kiểm tra hiệu chỉnh và vận hành thử thiết bị sau khi sửa chữa trước khi đưa vào sử dụng.    | 03 | Cái | ≤ 30 ngày |
| 3 | Dịch vụ sửa chữa bơm tiêm điện.<br>- Hãng/nước sản xuất: Braun/ Đức;<br>- Model: Perfusor compact Plus.<br>- Số máy: 041064               | - Thay pin sạc dự phòng 7,2V/2100mah;<br>- Kiểm tra hiệu chỉnh và vận hành thử thiết bị sau khi sửa chữa trước khi đưa vào sử dụng.                                   | 01 | Cái | ≤ 30 ngày |
| 4 | Dịch vụ sửa chữa bơm tiêm điện.<br>- Hãng/nước sản xuất: Braun/ Đức;<br>- Model: Perfusor compact S.<br>- Số máy: 176917                  | - Thay pin sạc dự phòng 3,6V/1500mah;<br>- Sửa chữa 01 bo mạch sạc pin;<br>- Kiểm tra hiệu chỉnh và vận hành thử thiết bị sau khi sửa chữa trước khi đưa vào sử dụng. | 01 | Cái | ≤ 30 ngày |
| 5 | Dịch vụ sửa chữa bơm tiêm điện.<br>- Hãng/nước sản xuất: Progetti/ Ý<br>- Model: PG-907S.<br>- Số máy: 71190113416                        | - Thay pin sạc dự phòng 3,6V/1500mah;<br>- Sửa chữa cụm truyền động.<br>- Kiểm tra hiệu chỉnh và vận hành thử thiết bị sau khi sửa chữa trước khi đưa vào sử dụng.    | 01 | Cái | ≤ 30 ngày |

**Lưu ý:** Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá trọn gói, đã bao gồm thuế, và các chi phí sửa chữa, lắp đặt đưa vào sử dụng hoàn thiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GĐBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- Lưu: VT; P.VT-TBYT.

**GIÁM ĐỐC**  
  
**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Bùi Anh Hòa**